

# "Bebauung am Alten Bahnhof"

12.01.20, ab 15 Uhr Begehung des Geländes 18.01.20, 14-18 Uhr Kreativwerkstatt mit Fachreferent\*innen

Kreativwerkstatt - Bebauung am Alten Bahnhof

Nachhaltige Lösungen im Holzfertigbau

18.01.2020 - HERZLICH WILLKOMMEN



- Seit 1996 jährlich EMAS geprüft
- Zertifizierung nach DIN EN ISO seit 1998
- Umweltbericht online unter www.baufritz.de





Dieser Standort verfügt über ein Umweltmanagementsystem. Die Offentlichkeit wird im Einklang mit dem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung über den betrieblichen Umweltschutz dieses Standorfes unterrichtet.

Register-Nr. DE-S-271-00001















#### Menschgerechte Produktion







#### **Nachwachsende Rohstoffe**











Arbeitsgemeinschaft Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V.

- sehr gute Wärmeschutzeigenschaften
- exzellenter sommerlicher Wärmeschutz
- sorptionsfähig
- niedrige Ausgleichsfeuchten
- CO<sub>2</sub>-bindend
- Schonung von fossilen Rohstoffvorräten
- Nachhaltige Holzwirtschaft PEFC und FSC-zertifiziert



#### Schutz vor Hochfrequenz

\*reduziert die BAUFRITZ-Schutzplatte





# Beispiele für technische Strahlen und Felder Elektrifizierte Bahn\* Trafo-Station\* Radaranlage\* Freileitung\* Richt- und Peilfunk\* Bahn\* FernsehSender\* BAUFRITZ

Erfahrung aus rund
4000 geschirmten Gebäuden
Xund-E seit 20 Jahren im Standard
Xund-E Protect als Option

Prof. Dipl. dug. P. Pauli Universität der Bundersofe Misscher FF., Mitroveller- und Rabetsofelle 83577 Yeshiberg, 30.3-200 Worser Hibsothery Wog 7: Yol. + Fan. 0000004-2000

#### Gutachten

Auftraggeben Frem Bushin Alpenetalis 25 87746 Esthern

Mesokjekt: BALERITZ Ducklassinskies and Apassessubpostnikius aid

Schutsplatte Xirte-E

Andreg: Messag der Schredunglung gegen abberonsgenische Welten

Frederiggewidige ME, Bandari (BF Frequencherisch: 200 MBG in 10 GDs

elegrei 6 Solon and 2 Artigor

what: Its its Messages words linguish, day its

10:2 wai 21.1:2000

BALVICTE Acommunication tracking with Schwinglans XXND-E, by generated SAS-frequent/metals (200 MHz in 2000 MHz), additionage particular fieldess us model and 10 dB Aregel, 45 h or wander termique als 10 % dat across saterians for Contempolicite in generalization filterals modellurarisation.

D-Note (Fenjamene (ND AdS)) weight size or, 15 dit auf 2 % published. In II. Nete (1805 MS); with die Schriftengebranzing uns zu 35 dit, 45 auf 3 % (1) eligenmin bis weiserun (MS-Sarmitt widels die Dimpfling auf sa. 45 dB bei 10 GHz, E.A. dass dien nur nuch 4,95 % der Leitung in der Gebale in mit heide hat.


Die Bast/SRITZ Jackberstehlung mit Schungstein XXXIv-E. zugsdeslichen Schreinungsmehnlich, wir der Auszessenschlanstehlung. Die Bleeglung im auszert gemeinnen Selft, Bereinbergeren zubis in Edit 15th für Leitung wird abgeschneite, seigen siehen dem für der Direite of i die, bereign beim E-Serz 2 sit aus dehlere hat 10 CRb bei 41 dll. Ser sich bier im gemeinnen (Edz. Bereich die Leitung auf 0.05 b. Augesteit 1 z. Edgesteit 2 Serz.

Nobberg, 35 5 2001

religioner our

#### Prüfung / Materialbewertung
















-	with the state of
March 1975 I Ali Sant Aprile Appendix III	a-Alle-
d'he besse	
trac detector	(Market Sept. 1997)
Bernste M	antine from Joseph States State to August States put Sacretic 1999
ABBURLO	CHRESCHT
Probable:	Sub-sub-Supragraphy at 114. To 65 pages 111 PMV to 65 pages 12 PMV to
( <del>market</del>	Transaction We changed, Chander and Assistant Scale     White States of paid.
Batter .	Telephone
Trebuston.	(6) We have described as a second of the ST = 0.00° and p at 100° beautiful and the second of the ST = 0.00° and the second of the second

Umfangreiche Untersuchungen von BAUFRITZ-Materialien, seit 2009 eigener PID im Einsatz,

seit 2015 Bewertung nach ECO-Institut-Profilen





#### Raumluftmessungen



Proteonahme Luft	(VOC und Formaldeby d	
# 100	with Roll	BAUFRITZ
toute	moderate ald a	DAS VOLL-WERT-HAUS
Basel 3707	15 Wens	
	SOUS-WEST	76.650 XO**
Sections on 1 day, in these	A DATE NAME OF	16600/0,10
decognition (AR)	N. M. Ser	Attacle: Austragrations des EMUFRITZ Houses
marriag (db)	2.00	- British and from helling
Impelumpaparameter		prompted by the sur-
Separate Separate 172	200 255	State Colonia Street
LaPhocompanies errorie alon (in the	475 915	- Mariale Edward Well !
Injurie contributed.	961 961	dynoslight.
		- befilded
Reschedung Froten u	nd Sakikolaunifekti.	STOPENHARD DE (ALME)
Name and Address of the Owner		Annual Company Company
Witness Say III collections of		*/
Francis pro-	335-2)	
		MARKETONIAN .
Acres .		
Received in Roboton (1985)	Λ.	
-	- Comment	
Successive St.	1960 1880	
State of the depletoning.		
Name to reprint the contra	Milana lakak	in thinks in Middler with
-	// Inches	WARLKEWS HILLER

Probenishme Luft ()	lotaschutzmittelacreen	
m. 324	n Roell	BAUFRITZ DAS VOLL-WENT-HAUS
Beach	Ulen	
Secretaria de Sente Persona. Secretaria de Sente de Persona	00 AT 24105 00 7 SALES TO	26 00 00 22 2 26 6/4 / 16 4
Continues has been sometimes of the continues of the cont	20	Arranter Australia and SAUPTET Process Amount
Ungatunggaparantahan Innesee mendiata (15) (albamparantahan dan (16) (albamparantahan dan (16)	25.2 25 ° 115.7 07 240 040	= Mar Kannan
Basicherburg Proben und		Mighamado DC (Acres)
Minima lagra i salastanea foi Minima para a resembla Minima para para and Mili ate	en (M) n (M) nnoquentage chi (M)	N.
tone streets		EXE
And the ball of the same	TO AND DESCRIPTION	
Such desiration		
Sant Constitutions	7	
Name and Address of Published	14.00E	Henning
	[2] <b>minus</b>	WALLERWY HELLER
	Separate Problems	

15 Jahre Erfahrung aus mittlerweile mehr als 2000 Raumluftmessungen, davon rund 1200 im bewohnten Zustand!




#### Baubiol. Grundstücksuntersuchung BAUFRITZ Der Ökohaus-Pionier seit 1896



















#### **Gesundes Licht**












#### **Bsp.: Nachhaltigkeitsbewertung**



Kategorie	Kriterium	Nr.	Indikator				
	1.1 Wohngesundheit						
			Innenraumhygiene				
		1.1.2	Trinkwasserhygiene				
	1.2 Thermischer Komfort						
		1.2.1	Sommerlicher Wärmeschutz				
	1.3 Visueller Komfort						
		1.3.1	Tageslichtverfügbarkeit				
1. Sozio-	1.4 Schallschutz						
kulturelle und			Luftschallschutz gegen Außenlärm				
funktionale			Luft- und Trittschallschutz innerhalb des Gebäudes				
Qualität			Schallschutz gegen Körperschall / Installationen				
	1.5 Komfort und Nutzerinformation d						
		1.5.1	Bedienfreundlichkeit und Informationsgehalt der Steuerung				
	1.6 Sicherheit						
			Präventive Schutzmaßnahmen gegen Einbruch				
		1.6.2	Brandmeldung und Brandbekämpfung				
	1.7 Barrierefreiheit						
		1.7.1	Barrierefreiheit				
2.	2.1 Lebenszykluskosten						
Ökonomische Qualität		2.1.1	Ausgewählte Kosten im Lebenszyklus				
	2.2 Wertstabilität						
		[2.2.1]	Zukunftsfähigkeit des Gebäudes				
	3.1 Wirkungen auf die Umwelt	la I					
			Ökobilanz - Treibhauspotenzial / CO <sub>2</sub> -Fußabdruck				
			Ökobilanz - Ozonschichtabbaupotenzial / Ozonloch				
			Ökobilanz - Ozonbildungspotenzial / Sommersmog				
			Ökobilanz - Versauerungspotenzial / Saurer Regen				
			Ökobilanz - Eutrophierungspotenzial / Überdüngung				
3. Ökologische Qualität		3.1.6	Vermeidung von Schadstoffemissionen in die Umgebung				
	3.2 Energie	la a 4 l	Station Biotecondated data				
		3.2.1	Ökobilanz - Primärenergiebedarf nicht erneuerbar				
		3.2.2	Ökobilanz - Gesamtprimärenergiebedarf und Anteil erneuerbarer Energie				
	2.2 Debeteffelments and Abfelleafters		Dezentrale Energiegewinnung				
	3.3 Rohstoffeinsatz und Abfallaufkon		Bünkhau / Damantanafraundfahkait dan Cahikudan				
	3.4 Biodiversität	3.3.1	Rückbau-/ Demontagefreundlichkeit des Gebäudes				
	3.4 Biodiversitat	2 / 4 /	Einsatz von einheimischem / zertifiziertem Holz				
	3.5 Trinkwasserverbrauch	3.4.1	Ellisatz von einheimischem / Zertitiziertein Hotz				
	3.5 ITIIIKWasserverbrauch	2.5.1	Einsatz von Wasserspararmaturen				
	3.6 Flächeninanspruchnahme	3.3.1	Ellipair Anti Avassetshatattilamett				
	3.0 Flacherinanspruchinanine	381	Flächenausnutzung				
	4.1 Projektvorbereitung	3.0.1	raunenauentitzung				
	4.1 Projektvorbereitung	4 1 1	Beratungsgespräch und Zelvereinbarung				
4. Prozess-	4.2 Objektdokumentation	9.1.1	ocrasuryayaaprasii uhu zicivarahodfuhy				
qualität	4.2 Objektookulikilitatioii	4.2.1	Gebäudeakte inkl. Nutzerhandbuch				
	4.3 Qualität der Bauausführung	7.2.1	General Control of the Control of th				







#### Übersicht - Zertifizierungssysteme



		Control of the Control									
	Formaldehyd [µg /m³]	TVOC [μg /m³]	Richtwerte UBA (Umweltbundesamt)	Weichmacher [µg /m³]	Biozide [μg /m³]	Flammschutz- mittel [µg /m³]	Konservierungs- mittel [µg /m³]	Realer Luftwechsel [r/h]	Elektr.+magn. Wechselfelder [V/m] bzw. [µT]	Schimmelpilze	Radon [Bq/m³]
VDB-ZERT Serienmäßig durch- geführt in jedem Baufritz-Kundenhaus	Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 60 Stufe 3: ≥ 60	Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤1.000 Stufe 3: > 1.000	RW II-Über- schreitung: Aus- schlusskriterium	Stufe 1: ≤ 0,5 Stufe 2: ≤ 1 Stufe 3: ≥ 1	Stufe 1: ≤ 0,05 Stufe 2: ≤ 0,1 Stufe 3: > 0,1 Aus- schlusskriterium	Stufe 1: ≤ 0,1 Stufe 2: ≤ 1 Stufe 3: ≠ 1	Stufe 1: ≤ 1 Stufe 2: ≤ 2 Stufe 3: >> 2	Stufe 1: ≥ 0,4 Stufe 2: ≥ 0,2 Stufe 3; ohné RLT	St. 1: ≤ 2V/m / ≤ 0,06μT St. 2: ≤ 5V/m / ≤ 0,2μT St. 3: > 5V/m / > 0,2μT	V	Stufe 1: ≤ 50 Stufe 2: ≤ 100 Stufe 3: > 100 > 200 Ausschluss- kriterium
Sentinel-Haus	< 60	< 1.000	<b>V</b>								
TÜV ToxProof	< 60	< 1.000	<b>V</b>								
Wohnmedizinisch empfohlen	< 30	Stufe 1: < 300 Stufe 2: < 1.000								<b>V</b>	
BNK	Stute 1: ≤ 30 Stute 2: ≤ 90 Stute 3: ≤ 124	Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: ≤ 3.000	<b>V</b>								
BNB	Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 60 Stufe 3: ≤ 100 Stufe 4: > 100 Ausschlusskriterium	Stufe 1: ≤ 300 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: ≤ 3.000 Stufe 4: > 3.000 Ausschlusskriterium	<b>V</b>								
DGNB	Stufe 1: ≤ 30 Stufe 2: ≤ 60 Stufe 3: ≤ 100 Stufe 4: > 100 Ausschlusskriterium	Stufe 1: ≤ 500 Stufe 2: ≤ 1.000 Stufe 3: ≤ 3.000 Stufe 4: > 3.000 Ausschlusskriterium	<b>V</b>								
Minergie-Eco	< 60 Ausschluss- kriterium	> 1.000 Ausschluss- kriterium							< 40 V/m und < 0,4 μT		< 100
	Leime in Notzwerkstoffen (Spärplikten, Sperthotz- platten, MDF-Platten), kinstillich Memeräteser- Diarmatische, wässzige Farb- und Nebesysteme (Koroervierungsmittel, im Wohrtendeline z. B. Knitter- frei-Ausrichtung Augen und Nassen-Racherunu, Kopfschmerzen, Olekek, Alternot, Träenerfuss	Lösemittel und Lösemittel-Ersätzstöffe in Farben, Lacken, Abdichtungen, Klebstöffen, Reinigungs- und Pfliegemittel, Oberflächenbeschichtungen Krebsauslösend, erbyutverändernd, fruchtschädigend, schlemhautreizend, debesschädigend, wirken auf das zertrale Nervensystem		Kunststöffenster, Bodenbeläge (PVC ViryU, Bodenbeläge (PVC ViryU, Bodenbeläge (PVC ViryU, Bodenbeler, Installations- tribe, Cichrauger, Füller, Lacke, Spieleruge, Haus- haltsgegenstände, etc. Zentralnervöse Effekte, Stirungen des Immun- sysbens, Fortplinarungs- störungen, hommalterische Wirkung im Köpper, wahr- scheinlich kretoernegend	stoffe, Leder, etc. Neuropsychologische Erkrankungen, Müdigkeit, Mattigkeit, verstärkte Infektanfälligkeit, Leistungs- und Konzen- trationsschwächen,	Dämmstoffe, Polistermöbel, Matratzen, Textilien, Farb- anstriche, Tapeten, rutsch- hernmende Fußboden- pflegemittel, Elektrageräte, etc.  Krebserregend, beeinträch-	Grundierungen, Reinigungs- und Pflegemittel, Leder Potentielles Allergen, Koofschmeizen.		Elektroinsfallation im Gebäude, Elektrojeräte, urriliepende Hochspan- nungsliehunge, Trafo- stationen, Bahnstrom, etc. Krankheitsverstärker und -auskliser, Schlafstinungen, IARC "möglicherweise krebsierregend"	Wasser- oder Feuchte- schäden in Gebäußen (sichtbar oder umbemerkt)  Potentielles Allergen, Atembeschwerden (asthmatische Krankung, Husten etc.), andauernde Kopfischmetzen, Schrup- fen, brennende Augen	erdberührten Bauteilen (Keller, Bodenplatte) ins Rauminnere gelangt.



#### VDB - Zert - Das Zertifizierungssystem für gesundes Bauen und Wohnen



"grüne Plakette": ≥ 100 bis < 180 Punkte



"blaue Plakette": ≥ 180 bis < 220 Punkte



"weiße Plakette": ≥ 220 Punkte







#### Wir prüfen, was andere nicht prüfen!

Holzschutz-, Flammschutz-, Konservierungsmittel, Weichmacher











#### Plus-Energiehaus: Oberbayern





#### **Energieautark: Oberfranken**





#### **Energieautark: Schweiz**





### Im Grünen....





## Bürogebäude





#### Kindergarten





#### Schulanbau





#### **Sechsfamilienhaus**





#### **Zahnarztpraxis**





#### **Aufstockung Berlin**







#### Dankeschön



